


Kenmerkmaterialen


Ruimten waar gewerkt wordt met, dan wel opslag plaats vindt van gevaarlijke stoffen of organismen (chemisch, microbiologisch of radiologisch/nucleair) worden gekenmerkt met een kleur die de mate van risico duidt. Dit wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt op de toegangsdeur van de laboratoriumruimte met één van de volgende symbolen:



Laag risico
Groen vierkant met afmeting 12 bij 12 cm en 5 mm dik



Middelgroot risico
Gele gelijkzijdige driehoek met afmeting aan elke zijde van 12 cm en 5 mm dik



Hoog risico
Rode cirkel met een doorsnede van 12 cm en 5 mm dik

De kenmerkmaterialen zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal en worden brandbestendig bevestigd. De plaats van bevestiging is op de toegangsdeur van de ruimte, 10 cm boven de deurklink.