

Veiligheidskaart: Formaline (37% formaldehyde)

Gebruiksetiket



H-zinnen

- H301+3011+331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H341 Verdacht van het veroorzaken van genetisch schade.
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H370 Veroorzaakt schade aan organen (oog).

P-zinnen

- P260 Nevel/damp niet inademen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen.
- P303+361+353 Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).
- P304+340 Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+351+338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+311 Na (mogelijke) blootstelling: een antigifcentrum/arts raadplegen.

Inslikken: Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water. NIET laten drinken. GEEN braken opwekken. Zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren.

Inademing: Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. ALTIJD arts waarschuwen. Bij ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren.

Ogen: Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Huid: Onmiddellijk wassen met veel water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen



zuurbрил

gelaatsscherm

gasmasker
filtertype ABEK

beschermende
kleding

butylrubber
handschoenen

polyvinylchloride
handschoenen

(bij onvoldoende afzuiging)

Blusmiddelen: kooldioxide, bluspoeder, waternevel, alcoholbestendig schuim

Procedure bij lekkage: De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b.v. Powersorb, droog zand, kiezelgoer, vermiculite e.d.). Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

Plaatselijke afzuiging: Lokale afzuiging toepassen.

Huid: beschermende kleding

Reactie met water: Nee